

RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS

DEFAUT(S) A CORRIGER AVEC OBLIGATION D'UNE CONTRE VISITE

4.2.1.1.3 FEU DE CROISEMENT Deterioration importante de la glace et/ou du reflecteur (D.G.) : 0

DEFAUT(S) A CORRIGER SANS OBLIGATION D'UNE CONTRE VISITE

5.3.3.1.4 PNEUMATIQUE Usure irreguliere : ArD

5.3.3.3.6 PNEUMATIQUE Montage inadapte : AvB,AvD,ArB,ArD

.MESURES	AvB	AvD	ArB	ArD	.H
-POIDS (DaN)	965		860		
-FREIN DE SERVICE					
Force (DaN)	374	328	301	294	Efficacite: 71%
Desequilibre	374	328	301	294	Av: 12% Ar: 2%
-FREIN STATIONNEMENT					
Force (DaN)	281		281		Efficacite: 30%
-DESEQUILIBRE SUSPENSION	32	34	32	35	Av: 5% Ar: 8%
-DERIVE (m/km)	Av: 1		Ar: 0		Braquage: 0
-POLLUTION Essence	Teneur en CO : 0.1				